

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÉRTÉKLELTÁRA

BELSŐ EGYEZTETÉSRE

2017.

KÉSZÜLT FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)
Kormányrendelet 68. § (2) c. pontja alapján


KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17-1484

HELYI VÉDELEMRE ÉRDEMES ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA:

1.	Hősök tere	emlékmű	1. hrsz
2.	Hősök tere	feszület	2.
3.	Hősök tere	emlékmű	3.
4.	katolikus temető	kereszt	9.
5.	Bacsó-Kossuth u. találkozása	kereszt	214.
6.	Kossuth L. u. 18.	gazdasági épület	357.
7.	Kossuth L. u. 25.	lakóépület, kerítés	729.
8.	Kossuth L. u. 61.	lakóépület	69/2.
9.	Kossuth L. u. 62.	kerítés	268.
10.	Kossuth L. u. 66.	kapu és kapuoszlop	266.
11.	Kossuth L. u. 72.	lakóépület	263.
12.	Kossuth L. u. 76.	lakóépület utcai homlokzata	259.
13.	Kossuth L. u. 77.	lakóépület	78/2.
14.	Kossuth L. u. 85.	lakóépület	82.
15.	Kossuth L. u. 91.	lakóépület	86/2.
16.	Kossuth L. u. 95.	kerítés	88.
17.	Kossuth L. u. 145.	lakóépület	172/2.
18.	Táncsics M. u. 4.	lakóépület	612.
19.	Bacsó B. u. 27.	lakóépület	200.
20.	külterület	feszület	0118.
21.	külterület	pincesor	2501/1., 0269/1., 0348/8., 0348/10.

FELSŐNYÉK BELTERÜLET HŐSÖK TERE				
1.	Leírás A település központi részén, a polgármesteri hivatal közvetlen környezetében lévő parkban található a II. világháború helyi áldozatai emlékére 1993-ban állított szobor. Védett építészeti elemek Az emlékmű megjelenése. Korrekciós javaslat Az emlékmű előtt található koszorúk elhelyezésére szolgáló állványzat elbontása, az áldozatok neveinek más módon történő megjelenítése.	Felsőnyék, Hősök tere	Helyrajzi szám:	1
		emlékmű	Védelem foka:	H
				
2.	Leírás A központi Hősök terén a zöldsövényben található a feszület. Talapzata és a kereszt műkőből készült. Védett építészeti elemek A feszület. Korrekciós javaslat Közvetlen környezetének rendezése, kerítés eltávolítása.	Felsőnyék, Hősök tere	Helyrajzi szám:	2
		feszület	Védelem foka:	H
				
3.	Leírás A település központjában helyezkedik el az I. világháború helyi áldozatai emlékére 1941-ben emelt szobor. Védett építészeti elemek Az emlékmű megjelenése. Korrekciós javaslat Az emlékmű előtt található koszorúk elhelyezésére szolgáló állványzat elbontása, kerítés elbontása, környezetének rendezése.	Felsőnyék, Hősök tere	Helyrajzi szám:	3
		emlékmű	Védelem foka:	H
				

4.	Leírás A katolikus templom mellett a temetőben található a műkő talapzaton álló feszület. Védett építészeti elemek a kereszt Korrekciós javaslat a talapzat eredeti feliratának visszaállítása	Felsőnyék, katolikus temető	Helyrajzi szám	9
		kereszt	Védelem foka	H
				
5.	Leírás A Bacsó B. utca és a Kossuth L. u. kereszteződésénél található a település egyik legnagyobb zöldfelülete. Itt található az 1930-ban állított feszület és talapzatára helyezett Mária-szobor. Védett építészeti elemek A feszület. Korrekciós javaslat A kereszt fehér színre történő festése.	Felsőnyék, Bacsó – Kossuth u. találkozása	Helyrajzi szám	214
		kereszt	Védelem foka	H
				
KOSSUTH LAJOS UTCA				
6.	Leírás Utcai telekhatárra épített, arra merőleges nyeregtetős, nyerstégla felületképzésű, tetőzet fölé emelt oromfalas gazdasági épület. Védett építészeti elemek A gazdasági épület megjelenése, homlokzati tagolása, nyerstégla felületképzése. Korrekciós javaslat Oromfal csúcsának javítása, eresz kezelése.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 18. gazdasági épület	Helyrajzi szám:	357
			Védelem foka:	H
				

7.	Leírás Utcára merőleges nyeregvetős lakóépület, kisméretű, osztott ablakokkal, falsíkból kiugró sávokkal tagolt oromfallal, valamint tornácos udvari homlokzattal. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása és díszítettsége, valamint az áttört, falazott kerítés. Korrekciós javaslat A szerkezeti repedések megszüntetése, a homlokzat vakolása, teljes épület színezése, befalazott ajtónyílás kibontása, eredeti állapot visszaállítása (a 2006-ban készült Örökségvédelmi hatástanulmányban szereplő képek megfelelően).	Felsőnyék, Kossuth L. u. 25.	Helyrajzi szám	729
		lakóépület és kerítés	Védelem foka	H
				
8.	Leírás Utcára merőleges, keleti oldalhatáron álló hosszázás nyeregvetős lakóépület hagyományos nyílásrenddel, mellvédes tornáccal, osztott ablakokkal. A lakóépület közterülettel határos utcafronti homlokzatát átalakították, azonban az ajtó eredeti állapotában megmaradt. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, nyílásrendje. Korrekciós javaslat Utcafronti homlokzat festése fehér vagy pasztell sárga színűre.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 61.	Helyrajzi szám	69/2
		lakóépület	Védelem foka	H
				
9.	Leírás Az utcafronti telekhatárra kisméretű téglából épített kerítés, valamint a kapu pillérei változatos kialakításúak. A gyalogos bejáró szerkezete a jelenleg parókiaként üzemelő épülethez kapcsolódik, boltíves kialakítású. Védett építészeti elemek A kerítés. Korrekciós javaslat Nem szükséges.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 62.	Helyrajzi szám	268
		kerítés	Védelem foka	H
				

10.		Leírás Lakóépülethez kapcsolt, azzal egybeépített gyalogos bejárásként használt kapu. A falazott zömök pillérét gúlában rakott fejezet zárja. Védett építészeti elemek A kapu és a pillér. Korrekciós javaslat A kerítés cseréje, pl. kovácsoltvas elemekre.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 66.	Helyrajzi szám	266
			kapu és kapu oszlop	Védelem foka	H
					
11.		Leírás Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Falazott, oszlopokon támaszkodó mellvédes terasz húzódik az épület udvar felőli oldalán. Utcafronti ablakformája feltételezhetően átalakítások eredménye. Az oromfalat vakolati díszek tagolják, amelyek népi motívumokat ábrázolnak. Védett építészeti elemek lakóépület Korrekciós javaslat Homlokzatának javítása, festése (fehérre), bádoglemezek kezelése, nyílászáró átépítése (kisméretű, keskeny ablakok).	Felsőnyék, Kossuth L. u. 72.	Helyrajzi szám	263
			lakóépület	Védelem foka	H
					
					

12.	Leírás A feltételezhetően a XX. század elején épült oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület oromfalának díszítettsége, szellőzőablakainak kialakítása, díszített bádogg-lemezes széldezkája utal az eredeti megjelenésre. Utcafronti ablakformája feltételezhetően átalakítások eredménye. Védett építészeti elemek Oromfal vakolati díszei. Korrekciós javaslat Homlokzatának javítása, festése (halvány sárgára), bádoglemezek kezelése, nyílászáró átépítése, redőny cseréje fa zsalugáterre, vezetékek eltávolítása.	Felsőnyék, Kossuth u. 76.	Helyrajzi szám	259
		lakóépület utcai homlokzata	Védelem foka	H
				
13.	Leírás Utcára merőleges, keleti oldalhatáron álló hosszaház lakóépület. Tetőszerkezete csomakontyolt. Az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, ablakainak tagolása, díszítettsége az eredeti vonásokat mutatja. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, teljes külső megjelenése, utcai homlokzatának nyílásrendje, vakolati dísz, ablakainak részosztása. Korrekciós javaslat Az utcai homlokzat vakolatának, díszének javítása, helyreállítása, bádoglemezek és nyílászárók kezelése, festése. Javasolt a falfelület fehérre történő festése, a díszeket pedig ettől eltérő színűre (pl.: mogyoróbarna, sárga).	Felsőnyék, Kossuth L. u. 77.	Helyrajzi szám	78/2
		lakóépület	Védelem foka	H1
				
14.	Leírás Az 1920-as évek körül épült az oldalhatáron álló, nyeregtetős, utcára merőleges lakóépület. Ablakait emelt szemöldökpárkány díszíti. A vakolati díszek mellett (koronázó párkány, pilaszter) jelentősek a széldezska bádoggos munkái is. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, tagolása, díszítettsége. Korrekciós javaslat Osztott, fa vagy azt utánzó műanyag ablakok beépítése, a homlokzat fehér színűre festése, az eredeti vízgyűjtő űst visszaállítása, parabola antenna eltávolítása, simított vakolás és festés.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 85.	Helyrajzi szám	82
		lakóépület	Védelem foka	H1
				

15.	Leírás Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület hagyományos nyílásrenddel, mellvédes tornáccal, osztott ablakokkal, bádoglemezes széldezkával. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, tornáckialakítása. Korrektíós javaslat Bádoglemezek kezelése (széldezska, vízgyűjtő üst, csatorna).	Felsőnyék, Kossuth L. u. 91.	Helyrajzi szám	86/2
		lakóépület	Védelem foka	H1
				
				
16.	Leírás Utcai telekhatárra épített téglakerítés megmaradt részén jól látható az építés gondossága. Az áttört falat gúlában záródó pillérek erősítik, tetején ferdén rakott téglasor biztosítja a vízelvezetést. Védett építészeti elemek A kerítés. Korrektíós javaslat A lábazat felületének nyerstégla kialakítása, a kerítés felületének tisztítása.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 95.	Helyrajzi szám	88
		kerítés	Védelem foka	H1
				

17.	Leírás Fésűs beépítésű utca hosszház as lakóépülete, (1898-ból) osztott ablakokkal tagolt oromfalát vakolati díszek, mives bádoglemek teszik értékessé. Tetőszerkezetének héjazata bádogfedés. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása, díszítettsége, az ablakok részosztása, faragott díszei. Korrekciós javaslat Az épület statikailag rossz állapotban van. Erre utalnak a homlokzaton is jól látható repedések, pillér süllyedések. A lehulló csapadékvíz megfelelő elvezetése, a szerkezet megerősítése és az épület felújítása szükséges.	Felsőnyék, Kossuth L. u. 145.	Helyrajzi szám	172/2
		lakóépület	Védelem foka	H1
				
  				
EGYÉB BELTERÜLETI UTCÁK				
18.	Leírás Oldalhatáron álló, csonka kontyolt nyeregtetős lakóépület, oromfalán három darab osztott ablakkal. A két szellőzőnyílás párkánnyal összekapcsolt. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, ablakok részosztása. Korrekciós javaslat Előkertben található fák kivágása, utcai homlokzat szerkezetének javítása, festése (sárgára) vízelvezetés megoldása.	Felsőnyék, Táncsics u. 4.	Helyrajzi szám	612
		lakóépület	Védelem foka	H1
				

19.	Leírás Utcára merőleges, nád fedésű nyeregtetős lakóépület. Homlokzatain osztott ablakok, keskeny tornác, látszó gerendafödém. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, nád fedésű tetőszerkezete. Korrekciós javaslat Nincs.	Felsőnyék, Bacsó B. u. 27.	Helyrajzi szám	200
		lakóépület	Védelem foka	H1
				
		 		
FELSŐNYÉK KÜLTERÜLET				
20.	Leírás A település észak-nyugati külterületi részén egy részben burkolt út mentén található az 1881-ben állított feszület. Talapzatát és a keresztet műköből, Krisztus alakját pedig fémből készítették. Védett építészeti elemek A feszület. Korrekciós javaslat A kereszt tisztítása, kezelése, fém felületről a rozsda eltávolítása, környezetének rendezése, növényzet irtása.	Felsőnyék, külterület	Helyrajzi szám:	0118
		feszület	Védelem foka:	H1
				

21.	Leírás A település dél-keleti részén, a belterület határán található mélyút két oldalán helyezkedik el egy pincesor. A pincék a kb. 6 méter magas löszfalba vannak vájva, korábban bortárolásra használták. Az íves nyílásokat fa ajtóval zárták le, többségük használaton kívüli. Védett építészeti elemek A területen található pincék megjelenése. Korrekciós javaslat Környezetük rendezése, megközelíthetőségük biztosítása.	Felsőnyék, külterület	Helyrajzi szám	2501/1, 0269/1, 0348/8, 0348/10
		pincesor	Védelem foka	Ht
				

	
--	---